

Avis de Modification Produit / Process <i>Product / Process Change Notification</i>		Référence / Reference PCN 115613	
		Nb de pages / Nb of pages 2	Date de Diffusion / Issue Date 16/01/2015
Familles Produit / Product Families	170 – Specific MBDA	Références Concernées / Concerned Part Numbers	507643
Origine / Origin	Obsolescence colle	Diffusion / Distribution	MBDA

Sujet / Subject

Obsolescence de la colle utilisée pour réaliser le connecteur référence 507643
Obsolescence of the glue used in 507643 connector

Modification / Nature of Change

- A la demande de MBDA
- Nous avons scrapé la référence 507643, remplacée par la 526031 qui utilise la nouvelle colle
- *At MBDA'S request*
- *We scrapped the 507643 part number, and replaced it by 526031*





Références concernées et date / Affected part number and implementation date

Famille / Family	Références / Part Numbers	Nouvelles références / replacement part Numbers	Date / Date
170 – Specific MBDA	507643	526031	03/2014

Personne à contacter pour plus d'information / Person to contact for more informationNom / NameE-mail

Liliane MARQUET : liliane.marquet@amphenol-socapex.fr

APPROBATIONS / Approvals

Engineering	 19/01/2015	Marketing	 16/01/2015
Quality	 19/01/2015	Industrial	 19/01/2015

S.A.S. au capital de 1 536 800 Euros – RCS Bonneville – SIREN 035 650 167 – APE 321 A – TVA : FR 59 035 650 167