

Amphenol

Socapex

www.amphenol-socapex.com

948, Promenade de l'Arve - BP 29 - France - 74311 Thyez Cedex
Tél. : +33 (0) 4 50 89 28 00 - Fax : +33 (0) 4 50 96 29 75

Avis de Modification Produit / Process <i>Product / Process Change Notification</i>		Référence / Reference PCN 115831	
		Nb de pages / Nb of pages 4	Date de Diffusion / Issue Date 01/08/2016
Familles Produit / Product Families	Backshell serie MIL-DTL-38999 & PT/451	Références Concernées / Concerned Part Numbers	Voir liste jointe / See attached list
Origine / Origin	Obsolescence produits / Product end of life	Diffusion / Distribution	ALL CUSTOMERS

Sujet / Subject

Arrêt de production des backshells série MIL-DTL-38999 & PT/451 de la liste jointe.
Product End of life of serie MIL-DTL-38999 & PT/451 backshells of attached list.

Modification / Nature of Change

Amphenol vous informe de l'arrêt de production des backshells série MIL-DTL-38999 & PT/451 de la liste jointe.

Nous vous invitons dès maintenant à recenser vos besoins pour les prochaines années et à nous faire parvenir au plus vite vos commandes :

- Date limite de réception des commandes : **31 Décembre 2016**
 - o Pour les références présentes dans notre catalogue Socapex (lien ci-dessous) les commandes seront réceptionnées jusqu'au 31 décembre et seront traitées à partir de janvier 2017.
 - o Pour les références qui ne figurent pas dans notre catalogue, pour chacune de vos commandes, une analyse de faisabilité vous sera envoyée dans un délai d'une semaine après la réception de votre commande. Si l'analyse est positive, votre commande sera enregistrée et sera traitée en janvier 2017. Dans la négative, nous vous proposerons des produits de substitution (voir liste ci-jointe).
- Date limite d'expédition : **Juin 2017**

Il n'y aura plus de possibilité de prise de commande, ni de livraison au-delà de ces dates.

Il n'y a pas de produits de remplacement à l'identique. Des suggestions de produits de substitution vous sont proposées dans la liste jointe, **quand cela était possible**. Il s'agit de suggestions uniquement.

Deux types de raccords de substitution vous sont proposés (voir fichier joint) :

- Dans un premier temps, nous vous proposons comme produits de substitution des raccords qui ont la même fonction et mise en œuvre que les raccords à remplacer.

- S'il n'y a pas d'équivalence possible, nous vous proposons une solution alternative qui a la même fonction que le raccord à remplacer.

Produits concernés :

- HE308-45
- JT SA
- JT SED/HE309 17
- JT SRD/HE309 11
- LJT NSA...F428
- LJT NSB et LJTNSB...F428
- LJT SBB
- LJT RPC/HE30815
- LJT RPD
- LJT SAC
- LJT SAD
- PTSBCSE/PTSBCSE...F580
- PTSBSE...F585
- LJTSQ17014F428
- ATV NSAC 11 14
- LJT NSM
- LJT NSMC

Pour vous accompagner dans le traitement de cette obsolescence, vous trouverez dans le catalogue backshells ci-dessous, toutes les informations techniques et commerciales relatives aux produits conservés.

Lien catalogue : <http://www.amphenol-socapex.com/uploads/Catalogue%20Backshells.pdf>

Pour plus d'informations vous pourrez contacter le support technique (sophie.franquet@amphenol-socapex.fr et guillaume.montessuit@amphenol-socapex.fr)

Amphenol Socapex informs you that we will stop the production of serie MIL-DTL-38999 & PT/451 backshells which are on the attached list.

We invite you to evaluate your requirements for the coming years and to place the corresponding Last Buy Orders as soon as possible :

- **Deadline to place your orders: 31st of December 2016**
 - o *For references in Socapex catalog (link below), orders will be taken until 31st of December 2016 and will be processed from January 2017.*
 - o *For references out of our catalog, a feasibility analysis will be sent within one week after your order receipt. If the result is positive, your order will be saved and processed from January 2017. If the result is negative, we'll provide a list of product substitution (see attached)*
- **Deadline for last shipments: June 2017**

After these dates, it will be no longer possible to place orders and be delivered.

*There are no identical substitution products. Some suggestions of product substitution are proposed in the attached list, **wherever it is possible**. There are suggestions only.*

Two kind of substitution backshells are suggested (see attached file) :

- *First, backshells which have the same function and the same application as the backshells to be replaced*
- *If there is no equivalent, we suggest an alternative which has the same function as the*

backshells to be replaced.

Concerned products :

- HE308-45
- JT SA
- JT SED/HE309 17
- JT SRD/HE309 11
- LJT NSA...F428
- LJT NSB et LJTNSB...F428
- LJT SBB
- LJT RPC/HE30815
- LJT RPD
- LJT SAC
- LJT SAD
- PTSBCSE/PTSBCSE...F580
- PTSEBSE...F585
- LJTSQ17014F428
- ATV NSAC 11 14
- LJT NSM
- LJT NSMC

To assist you in the treatment of this obsolescence, you will find in the backshells catalog (link below), all technical and commercial information relative to the maintained products.





Link to download the catalog: <http://www.amphenol-socapex.com/uploads/Catalogue%20Backshells.pdf>

For more information, you can contact the technical support (sophie.franquet@amphenol-socapex.fr and guillaume.montessuit@amphenol-socapex.fr)

Références concernées et date / Affected part number and implementation date

Famille / Family	Références / Part Numbers	Date / Date
173 / 171	Voir pages suivantes See following pages	01/08/2016

Personne à contacter pour plus d'information / Person to contact for more information**Nom / Name****E-mail**Support technique / Technical supportSophie FRANQUET sophie.franquet@amphenol-socapex.frMarketing / MarketingNadejda MARTEMIANOVA nadejda.martemianova@amphenol-socapex.fr**APPROBATIONS / Approvals**

Engineering	JC Gros 	Marketing	C. Bernardi 
Quality	S. Siguret 	Industrial	C. Jullian 

S.A.S. au capital de 1 536 800 Euros – RCS Bonneville – SIREN 035 650 167 – APE 321 A – TVA : FR 59 035 650 167

ARTICLE	DESIGNATION	Equivalent (function and application)
173-181529-00	HE308-45-17-10-24-7M	No equivalent
196-922251-00	JTSA8014	No equivalent
196-922421-00	JTSA8023	No equivalent
196-922252-00	JTSA10014	No equivalent
196-922422-00	JTSA10023	No equivalent
196-922253-00	JTSA12014	No equivalent
196-922423-00	JTSA12023	No equivalent
196-187912-00	JTSA14014	No equivalent
196-922424-00	JTSA14023	No equivalent
196-922255-00	JTSA16014	No equivalent
196-922425-00	JTSA16023	No equivalent
196-164975-00	JTSA20014	No equivalent
196-922428-00	JTSA22023	No equivalent
196-193188-00	JTSED081005	No equivalent
196-193179-00	JTSED081014	No equivalent
196-193180-00	JTSED101014	No equivalent
196-198759-00	JTSED101023	No equivalent
196-193181-00	JTSED121014	No equivalent
196-194612-00	JTSED121023	No equivalent
196-193182-00	JTSED141014	No equivalent
196-194647-00	JTSED141023	No equivalent
196-193183-00	JTSED161014	No equivalent
196-199600-00	JTSED161023	No equivalent
196-193184-00	JTSED181014	No equivalent
196-193924-00	JTSED181023	No equivalent
196-193185-00	JTSED201014	No equivalent
196-193925-00	JTSED201023	No equivalent
196-193186-00	JTSED221014	No equivalent
196-193926-00	JTSED221023	No equivalent
196-193187-00	JTSED241014	No equivalent
196-192741-00	JTSRD081014	BS1SRK / M85049/49-2
196-193711-00	JTSRD081023	BS1SRK / M85049/49-2
196-192742-00	JTSRD101014	BS1SRK / M85049/49-2
196-193955-00	JTSRD101023	BS1SRK / M85049/49-2
196-192743-00	JTSRD121014	BS1SRK / M85049/49-2
196-194869-00	JTSRD121023	BS1SRK / M85049/49-2
196-192753-00	JTSRD141005	BS1SRK / M85049/49-2
196-192744-00	JTSRD141014	BS1SRK / M85049/49-2
196-193780-00	JTSRD141023	BS1SRK / M85049/49-2
196-192745-00	JTSRD161014	BS1SRK / M85049/49-2
196-194874-00	JTSRD161023	BS1SRK / M85049/49-2
196-192746-00	JTSRD181014	BS1SRK / M85049/49-2
196-194522-00	JTSRD181023	BS1SRK / M85049/49-2
196-192747-00	JTSRD201014	BS1SRK / M85049/49-2
196-199040-00	JTSRD201023	BS1SRK / M85049/49-2
196-192748-00	JTSRD221014	BS1SRK / M85049/49-2
196-187963-00	JTSRD221023	BS1SRK / M85049/49-2

196-192749-00	JTSRD241014	BS1SRK / M85049/49-2
196-194704-00	JTSRD241023	BS1SRK / M85049/49-2
196-187928-00	LJTNSA09014F428	No equivalent
196-187855-00	LJTNSA11014F428	No equivalent
196-164247-00	LJTNSA11023F428	No equivalent
196-187759-00	LJTNSA13014F428	No equivalent
196-163478-00	LJTNSA13023F428	No equivalent
196-187758-00	LJTNSA15014F428	No equivalent
196-187992-00	LJTNSA15023F428	No equivalent
196-183064-00	LJTNSA17014F428	No equivalent
196-187991-00	LJTNSA17023F428	No equivalent
196-183949-00	LJTNSA19014F428	No equivalent
196-183120-00	LJTNSA21014F428	No equivalent
196-187944-00	LJTNSA21023F428	No equivalent
196-187998-00	LJTNSA25014F428	No equivalent
196-187945-00	LJTNSA25023F428	No equivalent
196-192540-96	LJTNSB09014	No equivalent
196-192541-96	LJTNSB11014	No equivalent
196-187879-00	LJTNSB11014F428	No equivalent
196-078627-96	LJTNSB13014	No equivalent
196-078744-96	LJTNSB15014	No equivalent
196-187880-00	LJTNSB15014F428	No equivalent
196-192542-96	LJTNSB17014	No equivalent
196-192543-96	LJTNSB19014	No equivalent
196-192544-96	LJTNSB21014	No equivalent
196-160524-00	LJTNSB21014F428	No equivalent
196-192545-96	LJTNSB23014	No equivalent
196-181289-00	LJTNSB23014F428	No equivalent
196-192546-96	LJTNSB25014	No equivalent
196-177303-00	LJTRPC09014	No equivalent
196-177335-00	LJTRPC13014	No equivalent
196-177342-00	LJTRPC15014	No equivalent
196-177367-00	LJTRPC17014	No equivalent
196-181084-00	LJTRPC17023	No equivalent
196-177374-00	LJTRPC19014	No equivalent
196-177431-00	LJTRPC25014	No equivalent
196-182112-00	LJTRPD09014	No equivalent
196-182113-00	LJTRPD11014	No equivalent
196-092564-00	LJTRPD13014	No equivalent
196-182115-00	LJTRPD15014	No equivalent
196-182124-00	LJTRPD15023	No equivalent
196-092551-00	LJTRPD17014	No equivalent
196-182117-00	LJTRPD19014	No equivalent
196-181028-00	LJTRPD19023	No equivalent
196-182118-00	LJTRPD21014	No equivalent
196-182119-00	LJTRPD23014	No equivalent
196-182120-00	LJTRPD25014	No equivalent
196-168220-00	LJTSAC09A014	No equivalent
196-193020-00	LJTSAC09B014	No equivalent
196-168221-00	LJTSAC11A014	No equivalent

196-193021-00	LJTSAC11B014	No equivalent
196-168222-00	LJTSAC13A014	No equivalent
196-193022-00	LJTSAC13B014	No equivalent
196-168223-00	LJTSAC15A014	No equivalent
196-193023-00	LJTSAC15B014	No equivalent
196-168224-00	LJTSAC17A014	No equivalent
196-193024-00	LJTSAC17B014	No equivalent
196-193025-00	LJTSAC17C014	No equivalent
196-168225-00	LJTSAC19A014	No equivalent
196-193026-00	LJTSAC19B014	No equivalent
196-168226-00	LJTSAC21A014	No equivalent
196-193027-00	LJTSAC21B014	No equivalent
196-193028-00	LJTSAC21C014	No equivalent
196-168227-00	LJTSAC23A014	No equivalent
196-193029-00	LJTSAC23B014	No equivalent
196-123030-00	LJTSAC23C014	No equivalent
196-123031-00	LJTSAC23D014	No equivalent
196-168228-00	LJTSAC25A014	No equivalent
196-193032-00	LJTSAC25B014	No equivalent
196-193034-00	LJTSAC25D014	No equivalent
196-168184-00	LJTSAD09A014	No equivalent
196-192945-00	LJTSAD09B014	No equivalent
196-187645-00	LJTSAD11A014	No equivalent
196-168194-00	LJTSAD11A023	No equivalent
196-192946-00	LJTSAD11B014	No equivalent
196-187434-00	LJTSAD13A014	No equivalent
196-192947-00	LJTSAD13B014	No equivalent
196-187435-00	LJTSAD15A014	No equivalent
196-192948-00	LJTSAD15B014	No equivalent
196-187476-00	LJTSAD17A014	No equivalent
196-192949-00	LJTSAD17B014	No equivalent
196-192950-00	LJTSAD17C014	No equivalent
196-192960-00	LJTSAD19A014	No equivalent
196-192951-00	LJTSAD19B014	No equivalent
196-189816-00	LJTSAD21A014	No equivalent
196-192952-00	LJTSAD21B014	No equivalent
196-192953-00	LJTSAD21C014	No equivalent
196-168191-00	LJTSAD23A014	No equivalent
196-192954-00	LJTSAD23B014	No equivalent
196-192955-00	LJTSAD23C014	No equivalent
196-192956-00	LJTSAD23D014	No equivalent
196-168192-00	LJTSAD25A014	No equivalent
196-192957-00	LJTSAD25B014	No equivalent
196-192958-00	LJTSAD25C014	No equivalent
196-192959-00	LJTSAD25D014	No equivalent
196-163521-00	LJTSBB1520023	LJTSBC
195-070253-00	LJTSQ17014F428	BU1SRM
171-160115-00	PTSBSE141207F585	No equivalent
196-163379-00	PTSBCSE08	No equivalent
196-181524-00	PTSBCSE10	No equivalent

196-160824-00	PTSBCSE12	No equivalent
196-181577-00	PTSBCSE14F580	No equivalent
196-137183-00	ATV NSAC 11 14	No equivalent
196-193964-00	LJT NSM 09/1 014	No equivalent
196-193965-00	LJT NSM 09/2 014	No equivalent
196-194426-00	LJT NSM 11/1 014	No equivalent
196-193966-00	LJT NSM 13/1 014	No equivalent
196-199542-00	LJT NSM 13/2 014	No equivalent
196-194866-00	LJT NSM 13/3 014	No equivalent
196-193967-00	LJT NSM 14/1 014	No equivalent
196-190062-00	LJT NSM 15/2 014	No equivalent
196-199036-00	LJT NSM 15/2/1014	No equivalent
196-193968-00	LJT NSM 17/1 014	No equivalent
196-193969-00	LJT NSM 17/2 014	No equivalent
196-194427-00	LJT NSM 17/3 014	No equivalent
196-189753-00	LJT NSM 19/1 014	No equivalent
196-193970-00	LJT NSM 21/1 014	No equivalent
196-198641-00	LJT NSM 21/2 014	No equivalent
196-198658-00	LJT NSM 23/1 014	No equivalent
196-193971-00	LJT NSM 19/1 014	No equivalent
196-189776-00	LJT NSMC 11/1 014	No equivalent
196-189774-00	LJT NSMC 13/3 014	No equivalent
196-189773-00	LJT NSMC 17/1 014	No equivalent
196-181963-00	LJT NSMC 17/3 014	No equivalent
196-189772-00	LJT NSMC 17/4 014	No equivalent
196-189775-00	LJT NSMC 17/5 014	No equivalent
196-189770-00	LJT NSMC 25/1 014	No equivalent
196-189771-00	LJT NSMC 25/2 014	No equivalent

	173	A30
	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
LJTNSA	173	A30
LJTNSA	173	A30
No equivalent	173	A30
LJTNSA	173	A30
LJTNSA	173	A30
No equivalent	173	A30
LJTNSA	173	A30
LJTNSA	173	A30
LJTNSA	173	A30
No equivalent	173	A30
LJTNSA	173	A30
No equivalent	173	A30
LJTNSA	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
No equivalent	173	A30
M85049/76	173	A30
M85049/76	173	A30
M85049/76	173	A30

